

Návod k použití

Kerasil

adhezní lepidlo pro silanizaci keramiky a kovových povrchů pro zvýšení přilnavosti (např. lak Megaseal N)

Kerasil

je adhezní lepidlo jednosložkové na bázi alkoholu pro silanizaci keramických a kovových povrchů pro zvýšení přilnavosti (např. lak Megaseal N)

1. Před použitím povrch pro lepší přilnavost opískujeme. Na suché a odmaštěné místo nanese jednorázovým štětečkem jednu kapku Kerasilu a rozetřeme. Necháme oschnout 5 minut na vzduchu (23 °C). Stejně tak vytvoříme druhou vrstvu, kterou necháme zaschnout 5 minut při teplotě do 100 °C. Na povrch nesaháme! Následně lze nanášet fazetovací materiál nebo lak např. Megaseal N.

2. Technický údaje a upozornění!

Teplota při skladování musí být v rozmezí od +5°C do +8°C. Nesmí přesáhnout +25°C

Vyhýbejte se ohni.

Nevdechujte, vyvarujte se kontaktu s kůží nebo očima.

3. Skladovatelnost 2 roky

4. Balení: 3 ml láhev. Obj. číslo.: MG1GZXKER



FLAVA s.r.o., Lanškrounská 653/25, Předměstí, 56802 Svitavy, Česká republika
Tel. +420 461 533 323
e-mail: office@flava.cz, www.flava.cz
DIČ: CZ647 88 202